# Situazione attuale – Werk Lusern

# Vista parte superiore Lusern verso Nord

# Vista spigolo entrata principale sud

L’intervento di protezione delle cupola 2

Accesso dal fossato al corridoio delle cupole

Stanza della truppa

Il corridoio di smistamento del piano secondo
che si raccorda con il corridoio delle cupole
corazzate del piano secondo

Il tunnel aperto

# Progetto di recupero





# Progetto di recupero

# Progetto di recupero





# Progetto di recupero



# Progetto di recupero